

Brother

Artikel	Kompatibilität		
<p>1010 0272</p>  <p>1 VE = 200 Stk. 1 Palette = 8.000 Stk</p>	<p>Universal Developer Roller Cover</p> <p>Brother Tonermodul TN 2000, 2005, 2025, 2110, 2120, 3030, 3060, 3130, 3170, 3175, 3185, 3230, 4100, 5500, 6300, 6600, 7300, 7600</p>	<p>Laser Drucker</p> <p>Brother HL-1230, 1240, 1250, 1270, 1650, 1670, 1850, 1870, 2030, 2040, 2070, 3145, 3150, 5030, 5040, 5050, 5070, 5130, 5150, 5170, 5240, 5250, 5270, 5280, 6050, 7050, 8750 DCP-7010, 7020, 7025, 8040, 8045, 8020, 8025, 8060, 8065</p>	<p>Laser Drucker</p> <p>Brother MFC-7220, 7225, 7420, 7820, 8420, 8440, 8460, 8820, 8840, 8860, 8870, 9650, 9750, 9850, 9870 Fax-2820, 2920, 8350</p>
<p>1010 0273</p>  <p>1 VE = 500 Stk.</p>	<p>Filler Cap</p> <p>Brother Tonermodul TN 2000, 2005, 2025, 2110, 2120, 3030, 3060, 3130, 3170, 3175, 3185, 3230, 4100, 5500, 6300, 6600, 7300, 7600</p>	<p>Laser Drucker</p> <p>Brother HL-1230, 1240, 1250, 1270, 1650, 1670, 1850, 1870, 2030, 2040, 2070, 3145, 3150, 5030, 5040, 5050, 5070, 5130, 5150, 5170, 5240, 5250, 5270, 5280, 6050, 7050, 8750 DCP-7010, 7020, 7025, 8040, 8045, 8020, 8025, 8060, 8065</p>	<p>Laser Drucker</p> <p>Brother MFC-7220, 7225, 7420, 7820, 8420, 8440, 8460, 8820, 8840, 8860, 8870, 9650, 9750, 9850, 9870 Fax-2820, 2920, 8350</p>
<p>1010 0274</p>  <p>1 VE = 1.500 Stk.</p>	<p>Logo Cover Plate Version: Kleben</p> <p>Brother Tonermodul TN 2000, 2005, 2025, 3030, 3060, 3130, 3170, 3185, 3230, 5240, 6300, 6600, 7300, 7600</p>	<p>Laser Drucker</p> <p>Brother HL-1230, 1240, 1250, 1270, 1650, 1670, 1850, 1870, 2030, 2040, 2070, 5030, 5040, 5050, 5070, 5130, 5150, 5170, 6050, 7050, 8750</p>	<p>Laser Drucker</p> <p>Brother MFC-7220, 7225, 7420, 7820, 8420, 8440, 8820, 8840, 9650, 9750, 9850, 9870 DCP-7010, 7020, 7025, 8040, 8045, 8020, 8025</p>
<p>1010 0275 - Version: US-Schweißen VE-Größe: 1.500 Stück</p>			
<p>1010 0276</p>  <p>1 VE = 1.500 Stk.</p>	<p>Logo Cover Plate</p> <p>Brother Tonermodul TN 2110, 2120, 2130, 2150</p>	<p>Laser Drucker</p> <p>Brother HL-2140, 2150, 2170 DCP-7030, 7040, 7045</p>	<p>Laser Drucker</p> <p>Brother MFC-7320, 7340, 7440, 7840</p>
<p>1010 0285</p>  <p>1 VE = 100 Stk. 1 Palette = 4.000 Stk</p>	<p>Developer Roller Cover</p> <p>Brother Tonermodul TN-130, TN-135</p>	<p>Laser Drucker</p> <p>Brother HL-4040, 4050, 4070 DCP-9040, 9042, 9045 MFC-9440, 9450, 9840</p>	

Alle hier genannten Marken sind eingetragene Warenzeichen ihrer jeweiligen Eigentümer und dienen ausschließlich der Produktidentifizierung. Verwendungen und Verarbeitungen der bezogenen Waren sowie deren Prüfung auf ihre Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke liegen ausschließlich in der Verantwortung des Käufers.

Brother

<p>1010 0287</p>  <p>1 VE = 1.500 Stk.</p>	<p>Logo Cover Plate</p> <p>Brother Tonermodul TN-130, TN-135</p>	<p>Laser Drucker</p> <p>Brother HL-4040,4050, 4070</p> <p>DCP-9040, 9042, 9045</p> <p>MFC-9440, 9450, 9840</p>
<p>1010 0288</p>  <p>1 VE = 120 Stück 1 Palette = 4.800 Stück</p>	<p>Developer Roller Cover</p> <p>Brother Tonermodul TN-310, TN-315, TN-320 TN-325, TN-328, TN-340, TN-345, TN-348</p>	<p>Laser Drucker</p> <p>Brother HL-4150, 4570</p> <p>DCP-9270CDW</p> <p>MFC-9460, 9560, 9970CDW</p>
<p>1010 0289</p>  <p>1 VE = 1.500 Stück</p>	<p>Logo Cover Plate</p> <p>Brother Tonermodul TN-310, TN-315, TN-320 TN-325, TN-340, TN-345 TN-348</p>	<p>Laser Drucker</p> <p>Brother HL-4150, 4570</p> <p>MFC-9460, 9560</p>
<p>1010 0290</p>  <p>1 VE = 150 Stück 1 Palette = 6.000 Stück</p>	<p>Developer Roller Cover</p> <p>Brother Tonermodul TN-210, TN-230, TN-240</p>	<p>Laser Drucker</p> <p>Brother HL-3040, 3050, 3070</p> <p>DCP-9010</p> <p>MFC-9120, 9320</p>
<p>1010 0292</p>  <p>1 VE = 1.500 Stück</p>	<p>Logo Cover Plate</p> <p>Brother Tonermodul TN-210, TN-230, TN-240</p>	<p>Laser Drucker</p> <p>Brother HL-3040, 3050, 3070</p> <p>DCP-9010</p> <p>MFC-9120, 9320</p>

Alle hier genannten Marken sind eingetragene Warenzeichen ihrer jeweiligen Eigentümer und dienen ausschließlich der Produktidentifizierung. Verwendungen und Verarbeitungen der bezogenen Waren sowie deren Prüfung auf ihre Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke liegen ausschließlich in der Verantwortung des Käufers.

Brother

1010 0291

1 VE = 80 Stück
1 Palette = 3.200 Stück

Developer Roller Cover


Brother Tonermodul
TN-420, TN-450

Laser Drucker

Brother
HL-2220, 2230, 2240, 2270, 2280

DCP-7065

MFC-7360, 7460, 7860

1010 0293

1 VE = 1.500 Stück

Logo Cover Plate

Brother Tonermodul
TN-420, TN-450

Laser Drucker

Brother
HL-2220, 2230, 2240, 2270, 2280

DCP-7065

MFC-7360, 7460, 7860

1010 0295

1VE = 60 Stück
1 Palette = 2.400 Stück

Developer Roller Cover

Brother Tonermodul
TN-3320, TN-3330
TN-3350, TN-3380
TN-3390

Laser Drucker

Brother
HL-5440D, 5450D, 6180, 720, 750

DCP-8110, 8155

MFC-8510, 8710, 8910, 8950

Hewlett Packard


Artikel	Kompatibilität	
<p>1010 0279</p>  <p>1 VE = 110 Stk. 1 Palette = 4.400 Stk.</p>	<p>Cover / Shipping Lock</p> <p>Hewlett Packard Tonermodul CB540, CB541 CB542, CB543</p>	<p>Laser Drucker</p> <p>Hewlett Packard Laser Jet CP1210, 1213, 1214, 1215, 1216, 1217, 1510, 1515, 1516, 1517, 1518, 1519 CM1300, 1312</p>
<p>1010 0280</p>  <p>1 VE = 100 Stk. 1 Palette = 4.000 Stk.</p>	<p>Cover / Shipping Lock</p> <p>Hewlett Packard Tonermodul CC530, CC531 CC532, CC533</p>	<p>Laser Drucker</p> <p>Hewlett Packard Laser Jet CP2025, CP 2020 CM2320, 2720</p>
<p>1010 0281</p>  <p>1 VE = 100 Stk. 1 Palette = 4.000 Stk.</p>	<p>Shipping Lock</p> <p>Hewlett Packard Tonermodul 64 A/X (CC364 A/X) 90 A/X (CE390 A/X)</p>	<p>Laser Drucker</p> <p>Hewlett Packard Laser Jet P4014, P4015 P4515 M 4555 MFP ENTERPRISE 600 M 601 ENTERPRISE 600 M 602 ENTERPRISE 600 M 603</p>
<p>1010 0284</p>  <p>1 VE = 120 Stk. 1 Palette = 2.400 Stk.</p>	<p>Drum Cover</p> <p>Hewlett Packard Tonermodul CE250, CE251, CE252, CE253 CE260, CE261, CE262, CE263</p>	<p>Laser Drucker</p> <p>Hewlett Packard LaserJet CP3525 CP3530 CP4025 CP4520 CP4525</p>
<p>1010 0286</p>  <p>1 VE = 200 Stk. 1 Palette = 8.000 Stk.</p>	<p>Developer Roller Cover</p> <p>Hewlett Packard Tonermodul CE310A, CE311A, CE312A, CE313A</p>	<p>Laser Drucker</p> <p>Hewlett Packard LaserJet PRO CP 1025 PRO CP 1025 NW</p>

Alle hier genannten Marken sind eingetragene Warenzeichen ihrer jeweiligen Eigentümer und dienen ausschließlich der Produktidentifizierung. Verwendungen und Verarbeitungen der bezogenen Waren sowie deren Prüfung auf ihre Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke liegen ausschließlich in der Verantwortung des Käufers.


TEILE FÜR TONERMODULE

5/5

Samsung

Artikel	Kompatibilität		
<p>1010 0278</p>  <p>1 VE = 100 Stk. 1 Palette = 2.000 Stk.</p>	<p>Drum Cover</p> <p>Samsung Tonermodul SCX-4521D3, SCX-4216D3 MLT-P1082A, MLT-D1082S, ML-2010D3</p> <p>Dell Tonermodul 1100</p> <p>Xerox Tonermodul 013R00621</p>	<p>Laser Drucker</p> <p>Samsung SCX-4321, 4521, 4725 ML-1640, 2010, 2240, 2510</p>	<p>Laser Drucker</p> <p>Dell 1100</p> <p>Xerox WorkCentre PE220</p>

Lexmark

Artikel	Kompatibilität		
<p>1010 0277</p>  <p>1 VE = 120 Stk. 1 Palette = 4.800 Stk</p>	<p>Universal Drum Cover</p> <p>Lexmark Tonermodul 08A0476, 08A0477, 08A0478, 12A5740, 12A5745, 12A5840, 12A5845, 12A5849, 12A6765, 12A6835, 12A6860, 12A6865, 12A7305, 12A7362, 12A7405, 1382620, 1382625, 1382929, 17G0152, 17G0154, 99A2470</p>	<p>Dell Tonermodul 593-10046 310-4133</p> <p>Samsung Tonermodul ML-2250D5/ELS SCX-4720D5/ELS SCX-4720D3/ELS</p>	<p>Laser Drucker</p> <p>Lexmark Optra E 320, 322, 321, 323, M 410, 420, S 4059, T 420, 520, 522, 610, 612, 614, 616, 620, 622, 630, 632, 634, 640, 642, 644, 650 Dell 1600, M-5200N, W-5300N Samsung ML 2250, SCX 4720</p>

Alle hier genannten Marken sind eingetragene Warenzeichen ihrer jeweiligen Eigentümer und dienen ausschließlich der Produktidentifizierung. Verwendungen und Verarbeitungen der bezogenen Waren sowie deren Prüfung auf ihre Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke liegen ausschließlich in der Verantwortung des Käufers.